

1. Na zabieg tlenoterapii hiperbarycznej należy zgłosić się co najmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną.
2. Pacjenci przyjmujący leki na stałe powinni przyjąć je tak jak dotychczas.
3. Obowiązuje zakaz palenia papierosów przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem terapii i bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
4. Osoby chore na cukrzycę powinny przed przyjściem spożyć posiłek i przyjąć leki w/g dotychczasowego schematu.
5. Przed wejściem do komory należy przebrać się w odzież bawełnianą, udostępnioną w dniu przyjęcia przez personel Ośrodka Terapii Hiperbarycznej (OTH).
6. Na zabieg tlenoterapii hiperbarycznej pacjent powinien z sobą zabrać obuwie zmienne, np. klapki gumowe lub skórzane pozbawione sztucznych ozdób.
7. W czasie zabiegu tlenoterapii hiperbarycznej nie można używać szkielek kontaktowych - okulary są dozwolone.
8. Przed zabiegiem nie wolno stosować kosmetyków na bazie tłuszczu np. kremy, balsamy, pomadki oraz na bazie alkoholu np. perfumy i lakiery do włosów.
9. Opatrunki na ranach przed zabiegiem nie mogą zawierać preparatów na bazie tłuszczów, kremów, maści, parafiny.
10. Do komory zabrania się wnoszenia: zapalniczek, zapatek, urządzeń elektronicznych lub zasilanych na baterie, zegarków, gazet z wyjątkiem gazet na papierze kredowym.
11. O wszystkich zmianach w leczeniu pacjent ma obowiązek poinformować personel OTH.
12. O infekcji dróg oddechowych i innych dolegliwościach należy zawsze powiadomić personel OTH.

**UWAGA!**

**W przypadku rezygnacji z sesji lub planowanej nieobecności prosimy o niezwłoczne powiadomienie Ośrodka Terapii Hiperbarycznej:**

---

**Rejestracja: (+48) 91 384 20 61 wew. 621**

**Pielęgniarka Koordynująca: (+48) 91 384 20 61 wew. 486, kom. (+48) 500 161 505**

---